

quadro de consumos

quadro de cálculo rápido


pavimentos Kg/m ² (~8mm de espessura)					
formato das peças (cm)	largura das juntas				
	2 mm	3 mm	4 mm	8 mm	10 mm
10x10	0,54	0,82	1,09	-	-
10x20	0,41	0,61	0,82	-	-
20x20	0,27	0,41	0,54	-	-
30x30	0,18	0,27	0,36	0,73	0,91
33x33	0,16	0,25	0,33	0,66	0,82
30x60	0,14	0,20	0,27	0,54	0,68
40x40	0,14	0,20	0,27	0,54	0,68
45x45	0,12	0,18	0,24	0,48	0,60
50x50	0,11	0,16	0,22	0,44	0,54
60x60	0,09	0,14	0,18	0,36	0,45

revestimentos Kg/m ² (~6mm de espessura)					
formato das peças (cm)	largura das juntas				
	2 mm	3 mm	4 mm	8 mm	10 mm
2,5x2,5	0,54	-	-	-	-
10x10	0,41	0,61	0,82	-	-
10x20	0,31	0,46	0,61	-	-
20x20	0,20	0,31	0,41	-	-
30x30	0,13	0,20	0,27	0,54	0,68
33x33	0,12	0,19	0,25	0,49	0,62
30x60	0,10	0,15	0,20	0,41	0,51
40x40	0,10	0,15	0,20	0,41	0,51
45x45	0,09	0,14	0,18	0,36	0,45
50x50	0,08	0,12	0,16	0,33	0,41
60x60	0,07	0,10	0,14	0,27	0,34

juntaemcor extra (~10mm de espessura)			
formato das peças (cm)	largura das juntas		
	30 mm	50 mm	100 mm
20x20	6	10	20
30x30	4	6,7	13,3
40x40	3	5	10
50x50	2,4	4	8

Como calcular o consumo Kg/m²:

$$\text{Consumo (Kg/m}^2\text{)} = \frac{d}{10} \times L \times E \times \frac{A + B}{A \times B}$$



L= largura da junta em mm
 E= espessura da peça em mm
 B= tamanho da peça em cm
 A= tamanho da peça em cm
 d= densidade da pasta